



UTENSILI PER PIANI RIBASSATI PER MACCHINE MANUALI

POSIZIONE		VELOCITÀ DI ROTAZIONE giri/min			
		Materiali sintetici	Marmi	Graniti	Graniti duri, gres e ceramiche
pos. 0 (Sgrossatura)	Movimento x n. passaggi in sequenza	5000	10000	10000	10000
		perimetrico x 2 -> ellittico x 3 -> ondulatorio x 3 -> perimetrico x 1 Assicurare abbondante lubrificazione all'utensile			
pos. 1 (Profilatura)	Movimento x n. passaggi in sequenza	5000	8000	5000	5000
		perimetrico x 2 -> ellittico x 3 -> ondulatorio x 3 -> perimetrico x 1 Assicurare abbondante lubrificazione all'utensile			
pos. 2 (Levigatura)	Movimento x n. passaggi in sequenza	5000	8000	5000	5000
		perimetrico x 2 -> ellittico x 3 -> ondulatorio x 3 -> perimetrico x 1 Assicurare abbondante lubrificazione all'utensile			
pos. 3 (Finitura)	Movimento x n. passaggi in sequenza	1500	3000	3000	3000
		perimetrico x 2 -> ellittico x 3 -> ondulatorio x 3 -> perimetrico x 1 Assicurare abbondante lubrificazione all'utensile			
pos. 4 (Pre-lucidatura)	Movimento x n. passaggi in sequenza	1500	3000	3000	3000
		perimetrico x 2 -> ellittico x 3 -> ondulatorio x 3 -> perimetrico x 1 Assicurare abbondante lubrificazione all'utensile			
pos. 5 (Lucidatura)	Movimento x n. passaggi in sequenza	1500	3000	3000	3000
		perimetrico x 2 -> ellittico x 3 -> ondulatorio x 3 -> perimetrico x 1 Assicurare abbondante lubrificazione all'utensile			
pos. 6* (Lucidatura Brillante)	Movimento x n. passaggi in sequenza	1500	3000	3000	3000
		perimetrico x 2 -> ellittico x 3 -> ondulatorio x 3 -> perimetrico x 1 Assicurare abbondante lubrificazione all'utensile			


Mov. perimetrico

Mov. Ondulatorio
Mov. ellittico