



Porta utensili con **cambio rapido**

Su tutti i macchinari senza cambio automatico la sostituzione degli utensili era un vero problema. Oggi **FAST** vi consente di cambiare gli utensili senza alcuno sforzo e in meno di 10" utilizzando una sola chiave esagonale da 5 mm.




Provare per credere!



FAST dispone di adattatori per ogni tipo di utensile



Porta utensili con **cambio rapido**



Fast è adatto a qualsiasi tipo di macchina



Basetta di supporto per agevolare il montaggio o lo smontaggio degli utensili sull'apposito porta utensili **Fast**